



Carteam Stoebo Bolsward

De Marne 104
8701 MC Bolsward
Tel. 0515-572626



Suzuki Alto

1.1 GL Verkocht

VERKOCHT

- Hatchback (5 deurs)
- 2003
- 139.329 km
- Benzine
- Handgeschakeld

SPECIFICATIES

Modelinformatie

Merk	Suzuki
Model	Alto
Variant	1.1 GL Verkocht
Soort voertuig	Personenwagens
Carrosserie	Hatchback
Leeggewicht	775 kg
Trekgewicht ongeremd	350 kg
Trekgewicht geremd	750 kg

Voertuig

Kenteken	40-NK-VB
Bouwjaar	2003
Kilometerstand	139.329 km
Transmissie	Handgeschakeld
Aandrijving	Voor
Deuren	5
Stoelen	5
Kleur	Zwart
APK Datum	28-12-2025
Geïmporteerd	Nee

Motor

Brandstof	Benzine
Cilinderinhoud	1061
Cilinders	4
Vermogen Pk	63 Pk
Vermogen Kw	46 Kw
Verbruik gecombineerd	4,9 l/100km
Verbruik stad	6,5 l/100km
Verbruik buitenweg	4,0 l/100km
CO2-emissie	119 g/km
Emissieklasse	Euro 3
Energielabel	B

Overig

Categorie	Gebruikt
Motorrijtuigenbelasting	€ 67 - 74 per kwartaal
BTW of Marge	Marge

OPTIES

Exterieur

zonwerend glas
Getint glas

Overige

Passagiersairbag
Bestuurdersairbag


Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar

Veiligheid

Startonderbreker
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarm
Airbags

FOTO'S



RDW **Verkocht** **RDW-Voetuigrapport**

Rapportdatum 01-05-2021 **Rapportnummer** 18.176.086

APK-VB **Handelsbenaming** **SUZUKI ALTO**

Laatst geregistreerde tellerstand 139.329 km

Datum eerste afgifte in Nederland 07-11-2003
Datum eerste toelating 07-11-2003

LOGISCH* OORDEEL

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Datum	Tellerstand	Datum	Tellerstand
01-05-2021	139.329 km	01-04-2010	102.409 km		
09-04-2021	139.140 km	07-04-2009	95.134 km		
01-04-2020	135.261 km	28-10-2008	94.174 km		
02-04-2019	131.555 km	23-10-2007	73.831 km		
08-02-2018	127.862 km	02-11-2006	56.930 km		
29-03-2017	124.259 km	14-07-2005	30.976 km		
05-04-2016	121.933 km	07-11-2003	1 km		
26-10-2015	120.329 km				
02-04-2015	119.829 km				
02-04-2015	119.829 km				
01-04-2014	118.103 km				
13-03-2013	115.042 km				
26-03-2012	112.340 km				
23-03-2011	108.938 km				

Toelichting

De RDW registreert vanaf 1 januari 2014 tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens en houdt toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. De RDW heeft de metingen van vóór 1 januari 2014 overgenomen uit de registratie van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). U kunt geen rechten ontleenen aan de gegevens op dit rapport voor zover deze betrekking hebben op metingen van vóór 1 januari 2014.

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

RDW **Verkocht** **RDW-Voetuigrapport**

Rapportdatum 01-05-2021 **Kenteken** 40NKVB

Categorie M1 Personenvervoer <= 9 personen
Datum APK 09-04-2022
Datum laatste tenaamstelling 01-05-2021
Catalogusprijs

Milieuoprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	Netto max. vermogen	46,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	119 g/km	Nominaal continu max. vermogen	Emissieklasse	3
-----------	---------	----------------------	---------------------	----------	---------------------------	----------	--------------------------------	---------------	---

Eigenschappen van het voertuig

Algemeen

Carrosserietype Hatchback
 Aantal zitplaatsen
 Kleur ZWART

Motor

Aantal cilinders 4
 Cilinderinhoud 1.061 cm³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig 775 kg
 Toegestane max. massa voertuig 1165 kg
 Massa rijklaar 875 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd 350 kg
 Aanhangwagen geremd 750 kg
 Middenas geremd 750 kg

Eigenschappen van de kentekenhouders

Kentekenhouders **Periode**
 Erkend Bedrijf 01-05-2021 t/m heden
 Natuurlijk persoon 09-04-2009 t/m 01-05-2021

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------

RDW **Verkocht** **RDW-Voetuigrapport**

Rapportdatum 01-05-2021 **Kenteken** 40NKVB

Resultaat	Opmerkingen
Goedgekeurd	Reparatiepunt Slofhoes aandrijfas ondeugdelijk bevestigd 5.*.16 Reparatiepunt Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd) 5.*.28 Reparatiepunt Schijf-, trommelrem loopt niet vrij 5.*.31 Reparatiepunt Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar 5.*.31 Reparatiepunt Dim-, grootlicht werkt niet (goed) 5.*.55
01-04-2020	Goedgekeurd Reparatiepunt Slofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af 5.*.19
02-04-2019	Goedgekeurd Reparatiepunt Slofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af 5.*.16 Reparatiepunt Slofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af 5.*.19 Reparatiepunt Remlicht werkt niet (goed) 5.*.55 Reparatiepunt Remleiding door corrosie aangetast 5.*.31

Tenueprognose informatie

Er zijn voor dit voertuig geen tenueprognoses geregistreerd


Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.





Nu, elke beurt en APK met spring controle.



HYPERMODERN

Voor alle merken auto's!

CARTEAM 

AUTOBEDRIJF STOEBOUW

